



Om undersøgelsen

[Download undersøgelsen 'Idrætshalanlæg i Danmark'](#)

Der har aldrig været foretaget en samlet opgørelse over de danske idrætshallers tilstand og de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en renovering af dem. Derfor tog Lokale- og Anlægsfonden initiativ til at få klarhed over, hvad det vil koste at renovere idrætshallerne, hvoraf 75 procent er opført før 1983.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij | Carl Bro har særlig ekspertise i idrætshalanlæg, og kom derfor til at stå for undersøgelsen i samarbejde med Halinspektørforeningen.

Fremgangsmåde og svarprocent

Undersøgelsen blev foretaget i april og maj måned i år.

515 halinspektører fik tilsendt et spørgeskema om idrætshallernes tilstand. 160 halinspektører valgte at besvare spørgeskemaerne fuldt ud, hvilket giver en svarprocent på 31. Det havde været ønskeligt med en svarprocent på mindst 50 af hensyn til sikkerheden for det repræsentative udfald af undersøgelsen.

Forskellige vurderinger af omkostninger

Ud fra besvarelserne i undersøgelsen har Grontmij | Carl Bro vurderet, at det vil koste 5,5 milliarder kroner at renovere samtlige danske idrætshalanlæg. Men på baggrund af Grontmij | Carl Bros erfaringer med istandsættelse af idrætshalanlæg, samt kontrolbesøg på tre idrætshalanlæg i forbindelse med undersøgelsen, skønner ingeniørvirksomhedens byggetekniske eksperter, at det virkelige beløb kan løbe helt op i 10,3 milliarder kroner.

Det er særligt svømmehallerne, der vil være omkostningstunge at renovere. Kun fem af de svømmehaller, der medvirker i undersøgelsen, har angivet behov for renovering for over tre millioner kroner. Grontmij | Carl Bro anslår dog, at selv en nødtørftig renovering af en svømmehal koster mellem 12 og 18 millioner kroner. I 7 af svømmehallerne er det slet ikke beregnet, hvad det vil koste at renovere.

Halinspektørernes vurdering af udgifter til renovering har omfattet facader, tage, indgange, og foyer, omklædningsrum, 'andre rum', idrætshaller, svømmehaller, parkeringsforhold og installationer i jord.

Idrætshalanlæggenes forskellige faciliteter

De 230 idrætshalanlæg, der medvirker i undersøgelsen, består af forskellige antal og kombinationer af idrætshaller, gymnastiklokaler, svømmefaciliteter m.m. Samlet har halinspektørerne, der medvirker i undersøgelsen, ansvar for i alt 521 haller fordelt på følgende typer:



255 idrætshaller over 800 m²
74 idrætslokaler/gymnastiksale 300 til 799 m²
114 idrætslokaler/gymnastiksale under 300 m²
61 svømmehaller med minimum 25 meter bassin
16 svømmehaller med bassin under 25 meter
1 skøjtehal.

Kun halvdelen af idrætshalanlæggene har vedligeholdelsesplan

I forbindelse med undersøgelsen blev de 160 halinspektører bedt om at besvare spørgsmål omkring vedligehold og modernisering. Overraskende eksisterer der kun en drifts- og vedligeholdelsesplan for halvdelen af idrætshalanlæggene.

Dårlige forhold for handicappede

I undersøgelsen af idrætshalanlæggene er de 160 halinspektører blevet bedt om at besvare spørgsmål om handicapforholdene på anlæggene.

57 af halinspektørerne mener, at handicapforholdene har ringe eller meget ringe adgang til idrætshalanlægget.

49 af halinspektørerne mener, at handicapforholdene er middel.

54 af halinspektørerne mener, at handicapforholdene er rimelig gode/meget gode.